




Comité vélo du XVIIIème
9 mai 2017

Porte de la Chapelle



Situation



Diagnostic

Sens sortant


Continuité cyclable dangereuse : longue (50 m), et en conflit avec l'entrée du périphérique




Absence de continuité piétonne malgré un besoin



Projet



Projet



Diagnostic

Sens sortant

Absence de protection de la piste cyclable

